

ASSISTANCE RAPIDE POUR PORTE SECTIONNELLE IQA



Problème rencontré	Causes Possibles	Solutions
● La porte est difficile à ouvrir (lourde)	La porte est mal équibrée	• Revoir l'équiibrage de la porte (étape 13). Une porte bien équilibrée se lève avec 1 main sans
		effort surdimensionné, à mi hauteur elle doit se stabiliser.
La porte est difficile à fermer		
	Les panneaux de la porte frottent	• Chacun des panneaux doit venir légèrement en contact avec les joints sans trop les comprimer
	excessivement sur les joints périphériques	(étape 15). Si le joint est trop comprimé la manœuvre de la porte peut etre difficile voire impossible. Il faut donc déplacer le rail (étape 15) pour avoir le bon réglage
		impossible. Il faut done deplacer le fall (etape 15) pour avoir le bon regiage
	• Les joints périphériques sont collants et freinent	Mettre un peu de graisse liquide sur les joints (étape 15)
	la porte	
● La porte se décale à gauche / à droite	• La pose n'est pas faite de niveau , les diagonales	• Recontrôler les niveaux (étapes 2 et 6bis)
	sont faussées	
	La tension des ressorts est dysimétrique	Mesurer la hauteur des poulies gauche et droite. Elles doivent être sensiblement égales sinon
	a Los haguas de contrara	retoucher la tension des cables (étape 13)
	Les bagues de centrage	• Normalement 2 bagues de centrages sur le panneau 1 (étape 9) centrent la porte durant la descente. Vérifier leurs présences. Cas extreme : placer en 2 du coté vers lequel la porte se décale.
		descente. Verifier leurs presentes. Cas extreme : piacer en 2 du cote vers lequer la porte se décale.
● La porte s'arrete à 30 cm du sol	• Les ressorts sont trop tendus	• Redétendre les ressorts. La fin de la fermeture de la porte se fait en 2 étapes : le panneau du
		bas touche d'abord le sol puis le panneau du haut viens se plaquer. Il faut déténdre les ressorts
		jusqu'à retrouver cette cinématique.
	• La crosse du moteur ne pousse pas à 45°	Porte fermée la crosse doit exercer un effort à 45°, si la crosse est mal recoupée il se peut que
	Les panneaux de la porte frottent	l'effort soit mal dirigé vers le bas (étape 14) ● voir plus haut
	excessivement sur les joints périphériques	Voli pius naut
	excessivement sur les joints periphenques	
	Un obstacle gene la manœuvre de la porte ou	• Vérifier en manuel si la porte s'ouvre correctement et si celle-ci est correctement équilibrée. Il
	du moteur	ne doit pas y avoir de "points durs".
	• Le fin de course de fermeture moteur est mal	Régler le fin de course pour fermer la porte plus loin
	réglé	
La porte est bruyante et marque un accoups durant la descente	La ou les poulies vient toucher le bas du panneau.	• La poulie doit etre plaquée sur le fond du montant et non pas en travers. Si cela est le cas il faut la faire plaquer (voir fig 1)
durant la descente	paineau.	lia falle plaquel (voli lig 1)
		1) Ouvrir la porte
		ATTENTION LA MAINTENIR EN POSITION OUVERTE (2 ^e personne)
		2) Décrocher le haut de l'un des 2 ressorts accroché à la poulie
		3) Lui faire faire un demi-tour 4) Raccrocher le ressort